

La chiesa dei Santi Andrea e Rocco è situata a Fagnano, frazione di Gaggiano.

Il comune di Gaggiano ha proposto questo progetto in quanto la chiesa di Fagnano necessita di un risanamento conservativo del tetto e della facciata. L'umidità all'interno della muratura ha causato il formarsi di ampie zone di degrado degli intonaci costituenti la facciata. Tale fenomeno ha generato fenomeni di migrazione di sali solubili nell'intonaco. Altro agente di degrado sono le integrazioni cementizie realizzate durante precedenti interventi di manutenzione che, oltre a creare discontinuità esteticamente sgradevole nella lettura delle superfici, contribuiscono ad accentuare i danni provocati dalla risalita dei sali solubili dal terreno. Inoltre in alcuni punti del cornicione del timpano della facciata il percolamento delle acque meteoriche ha dato luogo a colature di colore scuro. Il colore originale è quasi del tutto andato perduto.


Per eliminare il degrado, grazie a questo progetto, si procede alla demolizione totale dell'intonaco di cemento deteriorato fino al mattone, al lavaggio dei laterizi con acqua demineralizzata al fine di eliminare i sali solubili ancora presenti nella muratura. L'intonaco della facciata, dopo aver eliminato anche integrazioni in cemento, viene ripristinato stendendo un intonaco a base di calce.

Il lavoro di ripristino della facciata si completa con il lavaggio dell'intonaco steso e delle statue in stucco con acqua demineralizzata e la stesura di uno strato protettivo su tutte le superfici.






Il degrado sulla facciata della chiesa



PLANIMETRIA GENERALE

PIANTA COPERTURA



LOCALIZZAZIONE DELLA CHIESA A FAGNANO E PIANTE DELLA COPERTURA